

TABELLA DI CONVERSIONE

DN	ISO 7/1 228/1	Ø PEAD PVC	Ø ACCIAIO	Ø GHISA
15	1/2"	20	21,3	=
20	3/4"	25	26,9	=
25	1"	32	33,7	=
32	1"1/4	40	42,4	=
40	1"1/2	50	48,3	=
50	2"	63	60,3	=
60/65	2"1/2	75	76,1	77
80	3"	90	88,9	98
100	4"	110	114,3	118
100	4"	125	=	=
125	5"	140	139,7	144
150	6"	160	168,3	170
150	6"	180	=	=
200	8"	200	219,1	222
200	8"	225	=	=
250	10"	250	273	274
250	10"	280	=	=
300	12"	315	323,9	326